





Bevaringsværdier - efterår 2005


Spydspidsen



-  Høj bevaringsværdi
-  Middel bevaringsværdi
-  Lav bevaringsværdi
-  Ikke registreret / under ombygning


Bevaringsværdier - skalatrin - efterår 2005





Spydspidsen



Kulturhistorisk betydning - efterår 2005

Spydspidsen







-  "A"
-  "C"
-  "D"
-  Ikke registreret / under ombygning

Udvendig tilstand - efterår 2005

Spydspidsen



-  Høj udvendig tilstand
-  Middel udvendig tilstand
-  Lav udvendig tilstand
-  Ikke registreret / under ombygning

TEKNISK TILSTAND - efterår 2005

Spydspidsen

